



BRP US Inc.  
300 Sea Horse Drive  
Waukegan, Illinois, USA 60085  
T 847.689.7090 F 847.689.6902

www.brp.com

«first» «last»  
«address2»  
«address»

«city», «st» «zip»

«model » «serial»

## AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Le 16 mars 2011

**OBJET : Moteurs hors-bord Evinrude® E-TEC® 2011 de 200 à 300 ch et Bulletin de Garantie 2011-02(W)**

Cher propriétaire enregistré de moteur *Evinrude® E-TEC®*,

**Cet avis vous est communiqué conformément aux exigences de la Federal Boat Safety Act et autres lois et réglementations applicables.**

Nous vous avons fait parvenir cet avis parce que nos archives indiquent que vous possédez un moteur hors-bord *Evinrude E-TEC* concerné par ce rappel. Votre moteur hors-bord *Evinrude E-TEC* nécessite une intervention d'entretien importante.

### **Quelle est la raison pour laquelle vous recevez cet avis?**

BRP US Inc. et Bombardier Produits Récréatifs inc. (collectivement « BRP ») procèdent actuellement à un rappel volontaire pour raisons de sécurité de certains modèles de moteurs hors-bord *Evinrude E-TEC* de 200 à 300 ch aux États-Unis et au Canada.

### **Quel est le problème?**

Sur certains des modèles de moteur hors-bord listés ci-dessus, un collier de serrage sur un tuyau particulier du séparateur de vapeur n'est peut être pas installé correctement. Le moteur hors-bord pourrait avoir une fuite de carburant avec un risque d'incendie ou d'explosion. Si cela se produit, il pourrait entraîner des blessures graves.

### **Que devez-vous faire?**

Appelez un concessionnaire agréé *Evinrude/Johnson* et prenez rendez-vous pour que votre concessionnaire puisse effectuer cette intervention d'entretien nécessaire. Cet entretien sera effectué gratuitement. **Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser ce produit tant qu'un concessionnaire agréé *Evinrude/Johnson* n'a pas effectué l'entretien nécessaire.**

Ski-Doo  
Lynx  
Sea-Doo  
**Evinrude**  
**Johnson**  
Rotax  
Can-Am

**Que devez-vous faire si vous estimez que cet avis est erroné?**

Cet avis vous a été envoyé en tenant compte des informations les plus récentes dont nous disposons. L'entretien du ou des moteur(s) hors-bord *Evinrude E-TEC* concerné(s) est **obligatoire**. Si vous ne possédez plus votre moteur hors-bord *Evinrude E-TEC*, veuillez remplir et nous retourner la carte-réponse ci-jointe afin que nous puissions mettre nos archives à jour et contacter le propriétaire actuel à propos de cet important rappel.

**Avez-vous besoin d'aide pour localiser un concessionnaire agréé?**

Pour contacter le concessionnaire agréé *Evinrude/Johnson* le plus proche, veuillez nous rendre visite à [www.evinrude.com](http://www.evinrude.com), [www.johnson.com](http://www.johnson.com), or ou nous contacter par téléphone au 847-689-7090.

Veuillez nous excuser de tout dérangement que ce rappel peut vous causer.

BRP